

## VII. Inwentaryzacja fotograficzna.



Elewacja południowa – szczelny tynk cokołowy, wtórne pokrycie schodów..



Elewacja wschodnia – widoczna granica kapilarnego podciągania wilgoci, szczelna opaska.





Elewacja zachodnia – wtórna okładzina schodów, daszek pokryty współczesną blachą dachówkową.





Elewacja północna – gzyms wieńczący szczyt na konstrukcji drewnianej, pokrycie gzymsu oryginalną dachówką.





Zachodni fragment dachu – zniszczona rynna leżąca.





Narożnik południowo-wschodni – pęknięcie konstrukcyjne narożnika, wtórna dachówka na gzymsie południowym.



Zbyt mały kosz kończący rurę spustową, zniszczona rynna leżąca.





Elewacja zachodnia – drzwi wejściowe do kruchty.





Elewacja wschodnia dzwonnicy – wtórne pokrycie schodów, widoczne kapilarne podciąganie wilgoci, zniszczona żaluzja drewniana.





Elewacja zachodnia dzwonnicy – zniszczone drzwi deskowe, wtórne pokrycie gzymsu dachówką.





Elewacja południowa dzwonnicy – zniszczona żaluzja, brak obróbki parapetowej pod żaluzją.