


KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTEKÓW				13/1881
1. OBIEKT Młyn wodny w zespole pałacowym w Radziejowicach			5. MIEJSCOWOŚĆ Radziejowice	
2. OBECNA FUNKCJA Nie użytkowany	3. MATERIAŁ betonowe/żelbetowe	4. DATOWANIE I poł. XIX w.	6. GMINA Radziejowice	
21. FOTOGRAFIA 			7. POWIAT żyrardowski	
			8. WOJEWÓDZTWO mazowieckie	
			9. KOD POCZTOWY 96-325	
			10. ADRES Sienkiewicza 1	
			11. LOKALIZACJA	
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 271	
			14. WŁASNOŚĆ prywatna	
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA nie użytkowany	
			16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1106 z 22.05.1975 r. Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego Inne Nie zachowany w pierwotnej postaci. Na miejscu dawnego młyna stoi młyn zbudowany z	
17. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			18. RODZAJE ZAGROZEŃ	
19. WPISUJĄCY DANE admin		20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 2008-04-03		

22. UWAGI

Dworek modrzewiowy otoczony małym parkiem stanowił centralny obiekt zabudowań folwarcznych, usytuowanych po zachodniej stronie drogi wysadzonej lipami. Obok dworku zbudowano małą kuźnię. Konie trzymano w obszernej, murowanej stajni w pobliżu dworku i pałacu. W tym samym budynku mieściła się wozownia, a także na piętrze mieszkania dla kowala i mularza. Za stajnią i wozownią dworską rozlokowano w zwartym zespole jeszcze kilka drewnianych i murowanych budynków gospodarskich takich jak spichlerze, stodoły, chlewnie i stajnie folwarczne. Służba dworska mieszkała w dwóch murowanych czworakach. W pobliżu pałacowej bramy stał drewniany młyn napędzany wodą wypływającą z wielkiego parkowego stawu.

Młyn zbudowany został w I połowie XIX wieku. Był drewniany o konstrukcji zrębowej, częściowo wzmocnionej lisicami z nowszą częścią murowaną od zachodu. Drzwi młyna były klepkowe nabijane kowalskimi gwoździami. Dach młyna był naczółkowy z nadstawką, kryty pierwotnie gontem. Od 1933 r. młyn był dzierżawiony PGR. Jeszcze w 1969 r. młyn był drewniany. W kolejnych latach został przebudowany. Obecnie nie przypomina wyglądem dawnego obiektu.