


LEGENDA:

- 1 GRANICA KAPILARNEGO PODCIĄGANIA WILGOCI
- 2 WTÓRNE SCHODY
- 3 WTÓRNE POKRYCIE GZYMSU DACHÓWKĄ
- 4 ZNISZCZONE DRZWI DESKOWE
- 5 ZNISZCZONE ŻALUZJE DREWNIANE
- 6 BRAK OBRÓBEK



| | | | |
|------------------------|--|--|------------|
| TYTUŁ OPRACOWANIA | PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO POD WEZWANIEM ŚW. KAZIMIERZA I DZWONNICY W RADZIEJOWICACH,96-325 RADZIEJOWICE UL. KUBICKIEGO 3 | | |
| | ELEWACJA ZACHODNIA DZWONNICA–INWENTARYZACJA USZKODZEŃ | | |
| AUTORZY OPRACOWANIA | PROJEKTANT | mgr inż. BOGDAN MINCIKIEWICZ upr. konserwatorskie 13/97 | |
| | PROJEKTANT | mgr inż. arch. JACEK SOKOŁOWSKI upr. nr 90/83/MMŁ | |
| | PROJEKTANT | mgr inż. ŁUKASZ LIBEREK upr. nr LOD/1369/PWOK/10 | |
| | WSPÓŁPRACA | mgr inż. arch. MAŁGORZATA KONARZEWSKA | |
| 1:100 | kwiecień 2024r. | | Nr rys. 17 |