


LEGENDA:

— PĘKNIĘCIA

- 1 GRANICA KAPILARNEGO PODCIĄGANIA WILGOCI
- 2 STALOWY KRZYŻ Z PODSTAWĄ WYMAGAJĄCY RENOWACJI
- 4 PĘKNIĘCIE KONSTRUKCJI GZYMSU OKAPOWEGO
- 5 USZKODZONA RYNNNA LEŻĄCA
- 6 DESKA SZCZYTOWA/ WIATROWNICA NIEODPOWIEDNIO ZAMOCOWANA
- 7 WTÓRNE SCHODY
- 8 WTÓRNE POKRYCIE GZYMSU DACHÓWKĄ
- 9 WTÓRNY DASZEK
- 10 PLINTY DREWNIANE WYMAGAJĄCE RENOWACJI



TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO POD WEZWANIEM ŚW. KAZIMIERZA I DZMIONNICZY W RADZIEJOWICACH, 96-325 RADZIEJOWICE UL. KUBICKIEGO 3		
	NAZWA RYSUNKU		
AUTORZY OPRACOWANIA	PROJEKTANT	mgr inż. BOGDAN MINCIKIEWICZ	upr. konserwatorskie 13/97
	PROJEKTANT	mgr inż. arch. JACEK SOKOŁOWSKI	upr. nr 90/83/WML
	PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ LIBEREK	upr. nr LOD/1369/PWOK/10
	WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. MAŁGORZATA KONARZEWSKA	
1:100	kwiecień 2024r.	Nr rys. 02	