

VII. Inwentaryzacja fotograficzna.



Fragment B-C – widok frontowej części ogrodzenia ceglanego z bramą i przęsłami.



Fragment A-B – spękania konstrukcyjne słupka ceglanego, uszkodzenia nakrywy, ubytki cegły i spoin, furta i przesła do renowacji



Fragment E-D – zniszczenia konstrukcyjne ogrodzenia, wypchnięcie muru na zewnątrz.



Narożnik E – pęknięty konstrukcyjnie narożnik, szczelne, cementowe spoiny, zniszczona nakrywa ceglana.



Narożnik F – zawalenie fragmentu muru w narożniku.



Fragment F-G – zniszczenie muru, spękania konstrukcyjne, osunięte fragmenty muru, ceglany słup ze szczelną spoiną, wysolenia.



Narożnik G – wychylenie od pionu zagrażające katastrofą, obszerne ubytki i spękania.



Narożnik H – ogrodzenie zawaliło się. Pozostała część w stanie zagrażającym katastrofą.



Fragment H-I od słupka ceglanego przy furtce do narożnika H ogrodzenie wychylone od pionu, zagrażające katastrofą.



Fragment H-J – zniszczona nakrywa, szczelne spoiny.



Narożnik I – drzewo wypychające narożnik ogrodzenia.



Fragment I-J – zniszczona nakrywa ceglana, szczelne spoiny cementowe.