


LEGENDA:

— PĘKNIĘCIA

- 1 GRANICA KAPILARNEGO PODCIĄGANIA WILGOCI
- 2 STAŁOWY KRZYŻ Z PODSTAWĄ WYMAGAJĄCY RENOWACJI
- 3 KOMIN WYMAGAJĄCY PRZEPROWADZENIA NAPRAW
- 4 PĘKNIĘCIE KONSTRUKCJI GZYMSU OKAPOWEGO
- 5 USZKODZONA RYNNA LEŻĄCA
- 6 DESKA SZCZYTOWA/ WIATROWNICA NIEODPOWIEDNIO ZAMOCOWANA
- 11 ORYGINALNE , ZNISZCZONE SCHODY
- 12 ORYGINALNE POKRYCIE GZYMSÓW DACHÓWKĄ



TYTUŁ	PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO POD WIEZWANIEM ŚW. KAZIMIERZA I DZWONNICY W RADZIEJOWICACH,96-325 RADZIEJOWICE UL. KUBICKIEGO 3		
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJA PÓŁNOCNA-INWENTARYZACJA USZKODZEŃ		
AUTORZY OPRACOWANIA	PROJEKTANT	mgr inż. BOGDAN MINCIKIEWICZ	upr. konserwatorskie 13/97
	PROJEKTANT	mgr inż. JACEK SOKOŁOWSKI	upr. nr 90/83/MMK
	PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ LIBEREK	upr. nr 100/1369/PWOK/10
	WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. MAŁGORZATA KONARZEWSKA	
1:100	kwiecień 2024r.	Nr rys.04	