







KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTEKÓW				10/1881
1. OBIEKT Stajnia w zespole pałacowym w Radziejowicach			5. MIEJSCOWOŚĆ Radziejowice	
2. OBECNA FUNKCJA Gminna Biblioteka Publiczna	3. MATERIAŁ ceglane	4. DATOWANIE XIX/XX wiek	6. GMINA Radziejowice	
21. FOTOGRAFIA <div>       </div>			7. POWIAT żyrardowski	
			8. WOJEWÓDZTWO mazowieckie	
			9. KOD POCZTOWY 96-325	
			10. ADRES Sienkiewicza 6	
			11. LOKALIZACJA	
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 243/2	
			14. WŁASNOŚĆ państwowa	
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA oświata	
			16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 762 z 1.12.1966 r	
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego				
Inne				
18. RODZAJE ZAGROZEŃ				
17. STAN ZACHOWANIA dobry	19. WPISUJĄCY DANE admin	20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 2008-04-03		

22. UWAGI

Budynek stajni usytuowany jest w obrębie zespołu pałacowo-parkowego. Stajnia była częścią zabudowań folwarcznych usytuowanych po zachodniej stronie wysadzonej lipami drogi. Obiekt wybudowany został niedaleko dworku modrzewiowego w stylu eklektycznym i służył jako miejsce dla koni. W tym samym budynku mieściła się wozownia, a także na piętrze mieszkania dla kowala i mularza. Budynek był restaurowany w latach 1956-64 i adaptowany dla potrzeb kultury.

Budynek jest murowany z cegły i otynkowany. Został wzniesiony na planie prostokąta z ryzalitami flankującymi od strony wschodniej i zachodniej. W narożniku południowo-zachodnim znajduje się kwadratowa wieża, od strony południowo-wschodniej – sień, a od strony wschodniej – ganek. Obiekt jest trzytraktowy. 11-osiowa elewacja frontowa od strony południowej jest rozczłonkowana z rozbitą bryłą przez wieże, ganki, ryzality. Elewacja północna, ogrodowa jest 10-osiowa. W elewacji wschodniej umieszczono ganek i facjaty. Elewacja zachodnia jest 4-osiowa i umieszczono w niej wieżę.