


KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTEKÓW				25/1881	
1. OBIEKT <b>Studnia w zespole folwarcznym</b>			5. MIEJSCOWOŚĆ <b>Radziejowice</b>		
2. OBECNA FUNKCJA <b>awaryjne ujęcie wody</b>	3. MATERIAŁ <b>ceglane</b>	4. DATOWANIE <b>XX wiek</b>	6. GMINA <b>Radziejowice</b>		
21. FOTOGRAFIA 			7. POWIAT <b>żyrardowski</b>		
			8. WOJEWÓDZTWO <b>mazowieckie</b>		
			9. KOD POCZTOWY <b>96-325</b>		
			10. ADRES <b>Sienkiewicza 2</b>		
			11. LOKALIZACJA		
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości		
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI <b>239/6</b>		
			14. WŁASNOŚĆ <b>państwowa</b>		
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA <b>inne</b>		
			16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków <b>obiekt wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków</b> Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego		
Inne					
18. RODZAJE ZAGROŻEŃ					
17. STAN ZACHOWANIA <b>dobry</b>	19. WPISUJĄCY DANE <b>admin</b>	20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI <b>2008-04-03</b>			

## 22. UWAGI

**W zespole folwarcznym dworek modrzewiowy otoczony małym parkiem stanowił centralny obiekt zabudowań, usytuowanych po zachodniej stronie drogi wysadzonej lipami. Obok dworku zbudowano małą kuźnię. Przed kuźnią znajdowała się studnia pochodząca z XIX wieku. Konie trzymano w obszernej, murowanej stajni w pobliżu dworku i pałacu. W tym samym budynku mieściła się wozownia, a także na piętrze mieszkania dla kowala i mularza. Za stajnią i wozownią dworską rozlokowano w zwartym zespole jeszcze kilka drewnianych i murowanych budynków gospodarskich takich jak spichlerze, stodoły, chlewnie i stajnie folwarczne. Służba dworska mieszkała w dwóch murowanych czworakach.**

**Studnia (ujęcie wody) została zbudowana w XX wieku w zespole dworsko-parkowym naprzeciwko pałacu, po przeciwnej stronie drogi. Położona jest przy bramie nad ciekiem wodnym. Jest murowana z cegły, otynkowana i osadzona na fundamencie. Obramienia okien wykonane są z tynku. Otwory okienne są zamurowane. Wieżba dachowa ma konstrukcję krokwiową. Pokryta jest dachówką. Drzwi są jednoskrzydłowe, drewniane, pełne. Schody zewnętrzne są betonowe.**