



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW			12/1881
1. OBIEKT Dom nr 19 (czworak) w zespole folwarcznym w Radziejowicach		5. MIEJSCOWOŚĆ Radziejowice	
2. OBECNA FUNKCJA Nie użytkowany	3. MATERIAŁ ceglane	4. DATOWANIE I poł. XIX w.	6. GMINA Radziejowice
21. FOTOGRAFIA		7. POWIAT żyrardowski	
 		8. WOJEWÓDZTWO mazowieckie	
		9. KOD POCZTOWY 96-325	
		10. ADRES Sienkiewicza 2	
		11. LOKALIZACJA	
		12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
		13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 227	
		14. WŁASNOŚĆ państwowa	
		15. RODZAJ UŻYTKOWANIA nie użytkowany	
		16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1161 z 22.05.1975 r.	
		Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego	
		Inne	
		18. RODZAJE ZAGROZEŃ	
17. STAN ZACHOWANIA zaniedbany	19. WPISUJĄCY DANE admin	20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 2008-04-03	



22. UWAGI

Dworek modrzewiowy otoczony małym parkiem stanowił centralny obiekt zabudowań folwarcznych, usytuowanych po zachodniej stronie drogi wysadzonej lipami. Obok dworku zbudowano małą kuźnię. Konie trzymano w obszernej, murowanej stajni w pobliżu dworku i pałacu. W tym samym budynku mieściła się wozownia, a także na piętrze mieszkania dla kowala i mularza. Za stajnią i wozownią dworską rozlokowano w zwartym zespole jeszcze kilka drewnianych i murowanych budynków gospodarskich takich jak spichlerze, stodoły, chlewnie i stajnie folwarczne. Służba dworska mieszkała w dwóch murowanych czworakach.

Czworak nr 19 został zbudowany w I połowie XIX wieku. Jest murowany z cegły, tynkowany, parterowy. Został zbudowany na planie prostokąta o wnętrzach dwutraktowych z sieniami na przestrzał. We wnętrzach znajdowały się kominy arkadowe oraz stropy belkowane. Z zewnątrz naroża zostały wzmocnione szkarpami. Dachy były naczółkowe, kryte gontem. Elewacja frontowa i tylna jest trójosiowa z drzwiami w środku budynku. Elewacje boczne są dwu- i jednoosiowe. Rozmieszczenie otworów w elewacjach jest symetryczne.