







KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTEKÓW				24/1881
1. OBIEKT Studnia w zespole folwarcznym			5. MIEJSCOWOŚĆ Radziejowice	
2. OBECNA FUNKCJA studnia	3. MATERIAŁ ceglane	4. DATOWANIE XIX wiek	6. GMINA Radziejowice	
21. FOTOGRAFIA <div>       </div>			7. POWIAT żyrardowski	
			8. WOJEWÓDZTWO mazowieckie	
			9. KOD POCZTOWY 96-325	
			10. ADRES Sienkiewicza 4	
			11. LOKALIZACJA	
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 239/6	
			14. WŁASNOŚĆ państwowa	
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA nie użytkowany	
			16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków obiekt wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego Inne	
18. RODZAJE ZAGROZEŃ				
17. STAN ZACHOWANIA bardzo dobry	19. WPISUJĄCY DANE admin	20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 2008-04-03		

22. UWAGI

W zespole folwarcznym dworek modrzewiowy otoczony małym parkiem stanowił centralny obiekt zabudowań, usytuowanych po zachodniej stronie drogi wysadzonej lipami. Obok dworku zbudowano małą kuźnię. Przed kuźnią znajdowała się studnia. Konie trzymano w obszernej, murowanej stajni w pobliżu dworku i pałacu. W tym samym budynku mieściła się wozownia, a także na piętrze mieszkania dla kowala i mularza. Za stajnią i wozownią dworską rozlokowano w zwartym zespole jeszcze kilka drewnianych i murowanych budynków gospodarskich takich jak spichlerze, stodoły, chlewnie i stajnie folwarczne. Służba dworska mieszkała w dwóch murowanych czworakach. W pobliżu pałacowej bramy stał drewniany młyn napędzany wodą wypływającą ze stawu.

Studnia została zbudowana w XIX wieku przy wejściu do dawnej kuźni. Obiekt był współcześnie rekonstruowany w stylu klasycystycznym. Ściany zostały zbudowane z cegły. Słupy narożne są drewniane, czworoboczne. Kołowrotek jest wsparty na słupach. Konstrukcja dachu jest krokwiowa, dach kryty jest blachą.