


KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW				11/1881
1. OBIEKT Dom nr 18 (czworak) w zespole folwarcznym w Radziejowicach			5. MIEJSCOWOŚĆ Radziejowice	
2. OBECNA FUNKCJA Nie użytkowany	3. MATERIAŁ ceglane	4. DATOWANIE I poł. XIX w	6. GMINA Radziejowice	
21. FOTOGRAFIA 			7. POWIAT żyrardowski	
			8. WOJEWÓDZTWO mazowieckie	
			9. KOD POCZTOWY 96-325	
			10. ADRES Sienkiewicza 2	
			11. LOKALIZACJA	
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 227	
			14. WŁASNOŚĆ państwowa	
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA nie użytkowany	
			16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1162 z 22.05.1975 r	
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego				
Inne				
18. RODZAJE ZAGROZEŃ				
17. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			19. WPISUJĄCY DANE admin	
20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 2008-04-03				

22. UWAGI

Dworek modrzewiowy otoczony małym parkiem stanowił centralny obiekt zabudowań folwarcznych, usytuowanych po zachodniej stronie drogi wysadzonej lipami. Obok dworku zbudowano małą kuźnię. Konie trzymano w obszernej, murowanej stajni w pobliżu dworku i pałacu. W tym samym budynku mieściła się wozownia, a także na piętrze mieszkania dla kowala i mularza. Za stajnią i wozownią dworską rozlokowano w zwartym zespole jeszcze kilka drewnianych i murowanych budynków gospodarskich takich jak spichlerze, stodoły, chlewnie i stajnie folwarczne. Służba dworska mieszkała w dwóch murowanych czworakach.

Czworak nr 18 został zbudowany w I połowie XIX wieku. Jest murowany z cegły, tynkowany, parterowy. Został zbudowany na planie prostokąta o wnętrzach dwutraktowych z sieniami na przestrzał. We wnętrzach znajdowały się kominy arkadowe oraz stropy belkowane. Z zewnątrz naroża zostały wzmocnione szkarpami. Dachy były naczółkowe, kryte gontem. Elewacja frontowa i tylna jest trójosiowa z drzwiami w środku budynku. Elewacje boczne są dwu- i jednoosiowe. Rozmieszczenie otworów w elewacjach jest symetryczne.